

		GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MEDIULUI GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL	
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 16625			

COMUNICAT

Privind poluarea accidentală de la Mina Băiuț, județul Maramureș

În data de 27.03.2018, la Punctul de lucru al minei Băiuț, comuna Băiuț, județul Maramureș, aparținând CNMPN REMIN SA, s-a produs o deversare accidentală cu ape de mină, care au poluat apele râului Lăpuș. Fenomenul a constat în deversarea apelor de mină neepurate provenite din galeria BREINER a minei Băiuț, județul Maramureș, cauza probabilă fiind acumularea de apă din spatele digului, prin pătrunderea în subteran a apelor rezultate în urma ploilor și a topirii zăpezii, perimetrul minier având mai multe zone de surpare de mari dimensiuni. Fenomenul a generat evacuări de apă și nămol care au afectat râul Lăpuș.

Urmare a acestui incident, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Maramureș, împreună cu reprezentanții Apelor Române au efectuat un control în timpul căruia au fost prelevate probe de apă din râul Lăpuș și au fost întocmite buletine de analiză de către SGA Maramureș. Rezultatul analizelor a arătat că apa de mină evacuată era acidă și prezenta încărcări mari la indicatorii analizați.

În urma controlului, comisarii GNM – CJ Maramureș au aplicat o sancțiune contravențională CNMPN REMIN SA, în valoare de 75.000 lei pentru „Evacuarea apelor de mină sau de zăcămint în cursurile de apă fără asigurarea epurării corespunzătoare a acestora, astfel încât să fie respectate limitele admise pentru evacuare în receptori naturali de suprafață,” conform Legii apelor nr.107/1996 actualizată.

Totodată, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au stabilit următoarele măsuri care vor fi îndeplinite de CNMPN REMIN SA și SC CONVERSMIN SA:

- Monitorizarea în permanență a evacuării apei de mină și a lucrărilor post închidere din perimetrul Breiner și neutralizarea apelor cu var;
- Refacerea lucrărilor de închidere a digului de la galeria Breiner (cota +652m) și canalizarea apelor de mină (termen 30.05.2018)
- Realizarea lucrărilor de investiții (stații de epurare ape de mină, de la sectoarele miniere) prevăzute în Planul de încetare a activității la Mina Băiuț și a Programului de măsuri privind realizarea lucrărilor pentru protecția calității apelor la mina Băiuț, punct de lucru Băiuț (termen iunie 2019)

În data de 29.03.2018, o echipă desemnată prin Ordinul Prefectului formată reprezentanți ai AJVPS Maramureș, ai Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură și ai Asociației de Pescuit Sportiv ”Cheile Lăpușului” a efectuat un control în zona defileului Lăpușului, în timpul căruia s-a constatat că debitul de apă de mină din galerie a revenit la normal, iar apa este limpede, aciditatea fiind neutralizată cu var. În ceea ce privește mortalitatea piscicolă, au fost identificate 6 exemplare de puiet din speciile clean și scobar, de dimensiuni 3-5 cm. Precizăm că Procedura de evaluare a pagubelor cauzate de mortalitatea piscicolă în ape de suprafață cadastrale este derulată de către AJVPS Maramureș și Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură.

Serviciul Relații Publice și Comunicare al GNM